

DSP Load
2 Pulsar2+XITE-1
DSPs 30
DSP Sync ASync %
1/1 0 0
1/2 0 0
1/3 0 0
1/4 0 0
1/5 0 0
1/6 0 0
2/1 0 0
2/2 0 0
2/3 0 0
2/4 0 0
2/5 0 0
2/6 0 0
3/1 0 0
3/2 0 0
3/3 0 0
3/4 0 0
3/5 0 0
3/6 0 0
Missing STDM connection
XITE-1 (ID 2) does not seem to have a STDM connection to the other boards.
Please check the STDM cables.
OK